東京国際空港 D 滑走路の動態検証における光ファイバセンサの活用について

髙橋 義典*・大村 厚夫**・逸見 誓一***・佐藤 辰巳****

*(一財)沿岸技術研究センター 調査部 主任研究員
 **(一財) 沿岸技術研究センター 調査役

*** 国土交通省 関東地方整備局 東京空港整備事務所 保全課 施設評価係長

**** パシフィックコンサルタンツ株式会社 交通基盤事業本部 インフラマネジメント部

羽田空港D滑走路は埋立構造と桟橋構造を組み合わせた構造であり,埋立構造と桟 橋構造の接続部においては,護岸背面の埋立土の施工時・供用時・地震時の地盤の沈 下や側方変形を抑制するために,鋼管矢板井筒構造が採用された.また,動態検証で は,鋼管杭において十年を超える長期的な計測が実施されている.本稿では,鋼管矢 板井筒構造を中心に設置されている光ファイバセンサと同一深度に設置されている 電気式歪み計との計測値の対比を行い,光ファイバセンサによる計測への移行方法に ついて検討した.また,滑走路の舗装の劣化状況の変化を検知するために埋設されて いる,光ファイバセンサにより劣化状況を検証した.

キーワード: 動態観測, 光ファイバセンサ

1. はじめに

東京国際空港(羽田空港)は、日本の国内航空ネットワークのハブ空港となっている.増加する旅客数に対して発着能力が限界に達していることに加え、国際 発着枠の拡大に対する要請も強い.そこで、新たな発着 能力を創出するために、沖合に4本目の滑走路を新設 する羽田空港再拡張事業が2007年3月末に着工され、 2010年9月1日に供用開始(竣工検査翌日)した.羽 田空港D滑走路の期待供用年数は100年と長く、今後 も長期にわたり基盤施設の構造安定性・耐久性の確保 及び安定的な運用を確保するために継続的に容易かつ 確実に実施できる維持管理が求められている.



図-1 埋立/桟橋接続部 平面図

2. 鋼管矢板の歪み計測



図-2 埋立/桟橋接続部 断面図

2.1 設置センサの特徴

鋼管杭の歪み計測には、電気式歪み計 SG (以下, SG), 光学式歪み計 FBG (以下, FBG),光学式歪み計 BOTDR (以 下, BOTDR),の3 種類のセンサが設置されている.図 -2 に鋼管矢板井筒部の断面およびセンサの配置を示す. D滑走路におけるモニタリング計画では、鋼管杭に おいて10年を超える長期的な計測が計画されているこ とから長期間の使用に耐えうるセンサが要求されてい る.

SG の期待耐用年数は 10 年程度であり,空港基盤施 設の長期間の動態検証においては,期待耐用年数が 50 年程度と長い光学式歪み計の観測データによる検証が 不可欠となっている.

光学式歪み計は、光ファイバに入射した光のパルス の反射波の波長や周波数が歪み量に比例してシフトす ることを利用して、歪み計測を行うものである. D滑 走路では FBG と BOTDR の2種類の方式が採用されてい る. FBG は、SG と同じく、約10mmのセンサ区間におけ る歪みを測定し、計測精度は $\pm 3\mu$ 程度であり、静的の みならず動的な歪み計測が可能である. 一方、BOTDR は、光ファイバ全長がセンサとなり、1mのセンサ区 間を10cm刻みで連続して移動させることで歪み分布を 測定し、計測精度は $\pm 100\mu$ 程度であり、静的ひずみ計 測が可能である. 表-1に電気式歪み計と、光学式歪み 計の特徴を示す.

—————————————————————————————————————	鋼管午板へ	の誤罟セ、	ノサの蛙徴
11 1	· 到目 八似 、	い収良と、	/ りり/可以

センサーの種類	東京式不力井 (SC)	光学式歪み計					
モンリーの権利	電気氏並み計(50)	FBG	BOTDR				
特徵	鋼管矢板表面にセンサー を直接設置するため、測定 精度と信頼性が高い	鋼管矢板表面 にセンサー に む わ た め 、 数 で 、 板 表 面 を ン サ て ン サ で 、 板 表 面 で ン の で 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の	連続した光フ アイ を を 前 に 一 面 に 置 す 名 た む た め 、 、 御 に 、 を の に 、 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、				
計測精度	± 1 µ	$\pm 3 \mu$	$\pm 100 \mu$ (± 20 N/mm ²)				
初期值	施工開始時	供用開始時(2010年9月1日)					
温度補正	温度補償機能あり	温度補償機能なし					
センサー設置側線	埋立側・	桟橋側の2測線					
センサー設置深度	@4.0m~6.0m	@12m~18m	連続(@1.0m)				
計測頻度	毎偶数時(12回/日)の頻 度	毎3・9・15・ 21時(4回/日) の頻度	毎火曜日(@1 時間)の頻度				
センサー寿 命	10 年程度	50 4	巨程度				

D滑走路の動態検証は、2018 年 9 月で,2010 年 9 月 1 日の供用開始(竣工検査翌日)以降約 8 年,施工 開始から約11.5年が経過しようとしている.このため, センサ寿命が 10 年程度と言われている SG による管理 から光学式歪み計(FBG、BOTDR)による管理に移行が 必要である.

2.2 光学式歪み計によるモニタリング方法

FBG の計測精度は $\pm 3 \mu$ と, SG と同程度である.

計測点数については、SGは、鋼管全長を測定できる よう等間隔(5m程度)に設置されているのに対して、 FBGは、計測可能な波長帯が限られているため、1本の 光ファイバに連装できる数が限定される.また、FBG の設置個所は、地震時の挙動計測に備えて配置されて いるため、必ずしも、常時の最大応力度を計測する深 度・ピッチにセンサが設置されていないので、「最大応 力度発生位置」を推定し難いという欠点がある.

一方, BOTDR は 10cm 刻みで計測することにより全長 にわたり連続した計測ができるが,計測精度は高くな い.

A-DXP 【A杭 (桟橋側)】

よって、BOTDR で分布図を作成し、計測精度の高い FBGの計測値を組み合わせる事によって、SGに代えて、 鋼管杭の最大応力度と発生位置の長期モニタリングを 行う方法を検討した.図-3にBOTDRのノイズ処理前の 計測値にSGとFBG(FB)の計測値をプロットした断面 分布図を示す.

	10													- -/k	фź	邦 つ	-si-	1 水温変化の影響を	
	0						_							受 形	・, , :け, G,	夏 BO	Į (TDF	 (◆) と冬 (◆) で, R の計測値で差異が 	
	-10			ĺ	1 W			IN NOW		ſ				あ	る.		-	1	
	-20													余	長;	ボッ	ック	7ス計測区間.	
	20					_	Q	1				•			Ŀ	元と	: 1	杭の継ぎ手位置)	
AP	-30							M. I.											
!度(m)	-40													B	DTD	R (夏	:-,冬:-)はノ	
毲	-50	_				-		Marth 1	WILLIAM N	Mile	-						±1	·10 ⁰⁷ 市 (供加E。	
	-60					-			S	_								2	
	-70					_	N.		•										
	-70								S	GG	20 20	15, 16,	/0 /0	9/: 2/:	30 29				
	-80								F	n m O	20 20 20 20	15/ 15/	/02 /02 /0	9/3 2/2 9∕	10 29 08				
	-90 -2	00	-1	50	-1	00	-5	50	В	р	20 5	16 0	/0 1(₽/: 00	23 15	50	20	00	
						М	57	5	度 (N/	/mi	m2)		※S) 年9	Gの 月	計 1 E	則値はFBG の計測開始日(20 目)がゼロになるように補正)10

図-3 歪み(SG, FBG, BOTDR)の断面分布図

2.3 FBG の補正方法

(1) 初期値の設定

FBG の計測データは、供用開始以降の応力度増分を示 すものであることから、杭材自体の発生応力度を算出 するためには、SG で計測している供用開始までの施工 時応力度をFBG の計測値に加算する.

(2) 温度補正

SG は貼り付けられている鋼材(以下,母材)の温度 伸縮に対して温度補償がされているが,光学式歪み計 (FBG, BOTDR)は温度補償がないため,母材の伸縮膨 張に対して温度変化の影響を受け,水中部では季節温 度により変動する.(図-4.5参照)

FBG の初期値が温度補償されている SG と同値になる ように,温度補償値(SG-FBG)を加算する.(図-6参 照)

なお, SG の計測値は FBG の計測開始日 (2010 年 9 月 1 日)がゼロになるように補正した上で算出して比較している.



2.4 BOTDR の補正方法

BOTDR の鉛直ひずみ分布は計測装置内の保存されて いる原データから計測区間を特定し、計測点の位置情 報(設置標高)を設定する.BOTDR の計測区間について、 ノイズの除去処理後、SG に近似するように、温度補正 及び初期値補正(供用開始時のSG の計測値の付加)を 加算する.

(1)ノイズ処理及び計測区間の特定

ノイズ処理は1m区間の代表値に中央値を採用した.

上杭と下杭の鋼管矢板の接合部には余長ボックスが 設けられている.BOTDRの断面分布図は上杭,下杭の余 長ボックスの標高から計測区間を設定し,SGの応力度 分布に合うように,上杭及び下杭をそれぞれシフトす る.なお,BOTDRは設置時に,圧縮しても弛まないよう に初期緊張を行い,鋼管矢板に固定している.(写真-1 参照)





(初期緊張,仮固定) (固定冶具取り付け) 写真-1 BOTDR 初期緊張,固定状況²⁾

また,余長ボックスの計測区間は弛ませているため, 上杭と下杭との計測区間は BOTDR の原データでは、余 長ボックスの弛ませ量が表示される.

計測区間の補正では、余長ボックスの計測区間(上 杭の下端部、下杭の上端部)を特定する.図-7にBOTDR の原データにSGとFBGの計測値をプロットし、余長ボ ックスを特定する為の断面分布図を示す.



図-7 ノイズ処理及び計測区間の特定図【A 杭(埋立側】

(2) 電気式歪み計の計測値による初期値補正

BOTDRの計測データは供用開始以降の応力度増分を示 しているものであることから,SGで計測している供用 開始までの施工時応力度を初期値として取り扱った.な お,BOTDR は1m 間隔の計測点であるが、SG は約5m 間 隔の測定であるため、スプライン曲線による補間曲線を 設定した.

3. D 滑走路・誘導路の舗装歪み計測

3.1 舗装歪みのモニタリング方法

D滑走路では、鋼管杭のほか、舗装の歪み計測にも光 学式歪み計を使用し、年に1~2回程度の離陸時の航空 機載荷試験を行い、長期的にモニタリングを実施してい る.



図-8 光学式歪み計埋設位置図



図-9 光学式歪み計埋設断面図

3.2 舗装歪みの計測結果

航空機の通過時に舗装に発生する歪みは、舗装体の温度によって弾性係数が大きく変化するため、毎年同季節に測定された経年変化の傾向を解析した.なお、荷重は3区分し、代表機種として、大型機がB777、中型機がB767、小型機がB737とした.

航空機の輪荷重は,個別機体差,離陸時の揚力の大き さで変化する.また,計測歪みは埋設計器 (FBG) に対 する車輪通過位置の影響でも変化する.

2010 年9 月の供用開始以降の計測値の最大値・最小値・変動値(最大-最小)に着目して、経年変化傾向の 解析を行ったが、供用開始以降の期間において舗装(基層) 歪みの増加傾向は見られない.



3.3 舗装の健全度

(1) 埋立部の舗装歪み

埋立部舗装の計測歪みについて、供用開始以降の計測 日(全9回)毎の最大値を整理し、多層弾性理論から算 出した設計値と比較した. 歪みは概略100~200µであ り、航空機(大・中・小型機)の差異は小さく、舗装温 度40℃では計測値<設計値(多層弾性理論の解析値) であり、基層部分に特段の劣化は見られない.

表-2 多層弾性理論による設計値の推定結果(大型機)

	展要具	舗装温度(℃)						
	眉實写	10	20	30	40			
	改質密粒アスコン	13000	6000	4000	1000			
2前4年(五米4	大粒径アスコン	13900	5500	3200	900			
5#1±1#3X	アスファルト安定処理	14700	8900	5000	1200			
(mPa)	C-40	400	400	400	400			
	岩ズリ	300	300	300	300			
最大ひずみ (μ)	基層下面(U)	17.19	8.10	22.21	156.88			
	上層路盤下面(M)	103.51	145.80	200.88	380.80			
	下層路盤下面(L)	96.93	104.31	106.85	105.24			

表-3 計測値と設計値の推定結果との比較(埋立部)

				埋立部(P1	~P3 測点)									
			滑走路											
	\sim	P1 ;	則点	P2 3	則点	P3 測点								
	計測値	119.1	40°C	125.1	30°C	201.4	40°C							
+ #1148	解析値	156.88	岩ズリ	22.21	岩ズリ	156.88	岩ズリ							
大堂做	計測値/解 析値	0.76		5.63		1.28								
	計測値	54.2	40°C	129.7	40°C	129.1	40°C							
中型機	解析值	157.19	岩ズリ	157.19	岩ズリ	157.19	岩ズリ							
	計測値/解 析値	0.34		0.83		0.82								
	計測値	59.3	40°C	139.2	30°C	138.8	40°C							
小型機	解析值	155.03	岩ズリ	28.63	岩ズリ	155.03	岩ズリ							
	計測値/解 折値	0.38		4.86		0.90								

(2) 桟橋部の舗装歪み

桟橋部舗装の計測歪みについて、供用開始以降の計測 日(全9回)毎の最大値を整理し、設計値と比較した. P4測点の計測値は設計値(解析値)と同程度、P5測 点の計測値は設計値(解析値)以下であり、桟橋部舗装 の劣化の兆候はないと判断された.

			桟橋部(P4	4~P5 測点	i)	
		;	滑走路	誘導路		
		F	94 測点	P5 測点		
	計測値	501.6	40°C	474.1	40°C	
- #11#88	解析值	630		1224.9		
入空機	計測値/解 析値	0.80		0.39		
	計測値	652.1	40°C	549	40°C	
ch 표미 +##	解析值	630		1224.9		
甲型機	計測値/解 析値	1.04		0.45		
	計測値	452.7	40°C	549	40°C	
小型機	解析值	630		1224.9		
	計測値/解 析値	0.72		0.45		

表-4	計測値と設計値の推定結果との比較(桟橋部)

※桟橋部 (P4, P5) の解析値は車輪通過速度とPC 床版の方向性を考慮し、FEM 解析にて算出.

4. おわりに

SG による鋼管杭のモニタリングにおいては、施工開始後 11.5年が経過し、SG の耐用年数が迫っている。今後2~3年を光学式歪み計での長期モニタリング体制への移行期間とし、新たなデータを追加し、より精度の高い整合調整を行うものである。

5. 謝辞

本稿は、国土交通省関東地方整備局東京空港整備事 務所発注による「東京国際空港D滑走路基盤施設動態 検証業務」での成果の一部をまとめたものである。 検討に際し、整備局関係者には、貴重なご意見・ご指 導をいただいた.ここに、記して厚く御礼申し上げま す.

参考文献

 1) 国土交通省関東地方整備局東京空港整備事務所:東京 国際空港D滑走路基盤施設動態検証業務報告書(平成28年3 月,平成29年3月).

2) D滑走路の計測計画と長期モニタリングについて,東 京国際空港建設技術報告会(第五回).